

## СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КРОВЛИ RIDGE MASTER®



Комфорт и безопасность современного загородного жилья во многом определяется качеством устроенной в нем кровли.

Для того чтобы кровля прослужила долго и не преподносila неприятных сюрпризов, нужно сооружать ее по всем правилам инженерного искусства. Одним из важнейших элементов ее правильного устройства является создание системы вентиляции подкровельного пространства. К сожалению, сегодня этому вопросу не всегда уделяется достаточное внимание.


Еще нередки случаи, когда домовладельцы выбирают качественные кровельные материалы, вкладывают в обустройство или ремонт кровли серьезные средства и, при этом в целях экономии и вопреки советам специалистов, отказываются от установки систем вентиляции вообще или ставят ее в упрощенном виде.

Происходит это потому, что при всей действительной важности правильной вентиляции подкровельного пространства, на первый взгляд, ее необходимость совсем неочевидна.

С точки зрения неспециалиста не совсем понятно, зачем и что именно нужно вентилировать, и откуда влага вообще может появиться в сухом доме под новой и только что возведенной (или отремонтированной крышей).

Кроме того, не одно поколение выросло в домах, где вся вентиляция кровли осуществлялась на чердаке через слуховые окна, а индивидуальное загородное жилье до недавнего времени часто вообще не имело никакой вентиляции кровли. В этом случае вентиляция кровли вынужденно происходила через щели в кровельном ковре и в стенах дома.

Теперь посмотрим, что происходит с кровлей при отсутствии вентиляции.



Теплый воздух с парами воды, всегда находящийся в жилом доме, поднимается в верхнюю часть здания, в данном случае на чердак или мансарду, и скапливается непосредственно под кровлей. При выпадении снега на крышу происходит его таяние и скапливание льда на крыше. Таящий лед вызывает протечки кровли через стыки вследствие так называемого подпора талых вод, появляется неорганизованный водосток с крыши, вызывающий увлажнение и загрязнение фасада. При этом снег на крыше тает, а стекающая по скату вода замерзает, как только достигнет холодных участков кровли над карнизом.

Постепенно водосточные желоба и трубы заполняются льдом, на свесах образуются сосульки.

**Если вы видите на крыше сосульки, значит, была неправильно сделана система вентиляции кровли или утепление.**

При этом очистка крыши от снега и наледей – трудоемкий процесс, во время которого кровлю можно повредить. А большая масса льда создает опасность для людей и может повредить водосточные трубы.

Если температура кровли опускается ниже нуля, то содержащаяся в заполняющем подкровельное пространство воздухе влага выпадает виде конденсата на внутренней холодной поверхности кровли. Чем выше разница температур снаружи и внутри, тем больше будет воды. Эта вода проникает в саму кровлю, утеплитель и силовые конструкции и перекрытия, разрушая их при замерзании и оттаивании гораздо раньше истечения нормального срока службы и создавая готовую среду для развития грибковой флоры. А как вы знаете, при увеличении влажности утеплителя на 5% коэффициент теплопроводности увеличивается в два раза.

Вынужденная вентиляция через стены дома преждевременно разрушает их и создает условия для развития грибков.

Летом солнечные лучи вызывают перегрев кровли, что в месте с ультрафиолетом снова сокращает ее срок службы, особенно для мягких покрытий, и делает некомфортным помещение мансарды.


Традиционная схема вентиляции кровли через слуховые окна малоэффективна, потому что она оставляет застойные зоны вверху окон и внизу их. Для жилых мансард такая схема вообще не применима.



**Новые системы вентиляции** используют естественное стремление теплого воздуха двигаться вверх.

### Основные принципы:

- Поступление холодного воздуха идет снизу (через так называемые продухи), выход сверху
- Лучший эффект достигается при движении воздуха по всему внутреннему подкровельному пространству



Естественная вентиляция



Механическая вентиляция

Сейчас на рынке присутствуют несколько типов подобных систем.

**Входы для поступления воздуха** (продухи), как правило, закрываются декоративными перфорированными металлическими или виниловыми элементами – сoffитами.

А **выходы воздуха**, так называемые вытяжные кровельные выходы, бывают разных типов: точечные и непрерывные. Точечные устанавливаются в отдельных участках кровли или конька. Они могут иметь грибообразную форму, иметь встроенный



вентилятор и интегрироваться с общей системой вентиляции дома. Пример - продукция финской фирмы **Vilpe**. Вторые **RIDGE MASTER**, непрерывные, устанавливаются на всю длину конька здания, обеспечивая самую лучшую вентиляцию. Сверху они, как правило, закрываются основным кровельным материалом, их совсем не видно на крыше, и они не портят внешний вид кровли и всего здания.

Из этих устройств выделяется система **RIDGE MASTER** американской фирмы **Mid America**.

Прочный корпус из стойкого к старению и УФ излучению пластика выдерживает вес человека (важно при монтаже), конструкция имеет встроенные фильтры, не пропускающие внутрь ос, жуков и других насекомых, а также исключает попадания внутрь снега или дождя даже при ураганном ветре.

При относительно невысокой стоимости это ножалуй, лучшее решение вентиляции кровли на сегодняшний день.


*Ее уникальность в том, что ее можно применять со всеми видами кровли – мягкой (битумной), керамической и металлической, металлической фальцевой кровлей.*

Стоимость всех этих систем вместе с установкой составляет всего несколько процентов от стоимости всей кровли, и в десятки раз меньше ремонта, который может скоро понадобиться, если их не установить. Поэтому системы вентиляции кровли **RIDGE MASTER** являются одновременно необходимым и самым выгодным вложением в строительство дома, которое надежно сохранит вложенные в него силы, средства и время.




### Отличительные особенности RIDGE MASTER®

Барьер от атмосферных осадков и насекомых



- Представляет собой конструкцию из высококачественного стеклопластика в виде полосы размером 1220 мм x 285 мм
- Площадь вентиляционного выхода - 260 см<sup>2</sup>.
- Незаметен на крыше, в отличие от других аэраторов, полностью закрывается плиткой, не нарушая внешний вид кровли
- 10 летний опыт эксплуатации в России
- Долговечность, не имеющая аналогов, - гарантия 40 лет
- Устанавливается под конек на любую (в том числе готовую) кровлю с любым изгибом и покрытием

Взаимосоединяющиеся окончания




- Удобная разметка **RIDGE MASTER** облегчает монтаж
- Не требует специальных навыков для монтажа




- Жесткость и эластичность: выдерживает вес человека, повторяет форму любой кровли
- Запатентованная, рассчитанная на компьютере форма профиля, исключающая повреждение






- Длина полос в 1,22 м сводит потери к минимуму.
- Полосы легко и просто соединяются между собой с помощью взаимосоединяющихся окончаний.



- Рассчитанная на компьютере форма **RIDGE MASTER** отлично работает в любых условиях в любое время года независимо от скорости ветра, снега и дождя (ливень - до 140 мм/час, снег 200 мм/час. t° от -50° до +60°C)
- Противоураганная, ветровая нагрузка 30 м/с



- Специальный фильтр **RIDGE MASTER** не пропустит к Вам в дом ос, жуков и других насекомых.



- 1 м профиля **RIDGE MASTER** обеспечивает вентиляцию 15 кв.м. площади дома
- **Пример расчета:**

$$8 \times 10 = 80 \text{ м}^2$$

1 м профиля необходим на  $15 \text{ м}^2$  вентилируемой площади  
 $80 \text{ м}^2$  вентилируемой площади / 15 = 5,33 м профиля

Для вентиляции дома необходимо 5 профилей **RIDGE MASTER**  
(длина 1,22 м)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК  
125424, Москва, Волоколамское ш.,  
д.73, оф.11-12  
Тел./факс: +7 495 545-31-93  
[www.stroyka.us](http://www.stroyka.us)  
[info@stroyka.us](mailto:info@stroyka.us)



EUROPEAN HEADQUARTERS  
Unit 32, Tokenspire Business Park  
Hull Road, Woodmansey, Beverly  
HU 17 OTB  
UK Free Phone: 0800 138 0863  
Phone: +44 (0) 1482 880 478  
Fax: +44 (0) 1482 880 678  
[international@tapcoint.com](mailto:international@tapcoint.com)

**MA**  
MID-AMERICA BUILDING PRODUCTS  
A division of Tapco International  
Corporation  
Phone/Fax: (0) 800 897 756  
[www.tapcoint.com](http://www.tapcoint.com)  
[international@tapcoint.com](mailto:international@tapcoint.com)